



Djl. Djurusan Balohan (Tk.II) Km. 9 + 300 M, berm djalan longsor
digagas air sepandjang ± 15 M dalam 3 M dan lebar 4 M.

PENERJAHAN UMUM
SARANG
OTAN
DJA



Djl. serupa diatas tertimbun batu2 / pasir longsor dari bukit
sebelah kiri djalan ke Balohan.



Djl. Djurusan Balohan (Km. 9 + 500 M) muka djalan tertimbun
batu2 / pasir longsor dari bukit sebelah kiri djalan ke Balohan.



Djl. serupa diates berm longsor sampai aspalan sepandjang ± 15 M, dalam 3 M dan lebar 2 M. Jalan tersebut, sepanjang seluruhnya, berlapis aspal. Untuk menghindari kerusakan, dilakukan pemotongan dikesepanjang jalan tersebut sampai tanah tidak lagi basah. (DOK. PROPHSI)



Djl. Djurusan Balohan (Km. 10 + 250 M) air dari alur akibat hujan melimpah ke djalan dan berm digagas air sepandjang ± 20 M, dalam 2 M dan lebar 2 M.



Djl. Jos Sudarso (djalan Propinsi) djurusan Lapangan Terbang Km. 2 + 950 M sepandjang ± 75 M terendam air sedalam 0,75 M.



Djl. Djurusan Anak Laut (_____) Km. 2 + 100 M tanah bukit sebelah kiri djalan menudju ke Anak Laut longsor, pohon kelapa/pohon dedap menimpa muka djalan. gambar keadaansesudah dibersihkan ternjata permukaan djalan terkupas aspal dan slijlaag. (Djl. PROPINSI).



Djl. Djurusan Anak Laut (Km.3 + 50 M) air Danau Anak Laut meluap melimpah ke muka djalan sepanjang ± 100 M.



Keadaan disekitar Danau Anak Laut dalam keadaan bandjir rumah2 dan tanaman rakjat terendam.



Keadaan disekitar Danau Anak Laut dalam keadaan bandjir rumah2 dan tanaman rakjat terendam.



Keadaan disekitar Danau Anak Laut dalam keadaan bandjir rumah2 dan tanaman rakjat terendam.



Keadaan disekitar Danau Anak Laut dalam keadaan bandjir rumah2 dan tanaman rakjat terendam.




Djl. Tindjau Alam (Tk.II) tebing sebelah dari arah atas Lapangan Terbang ke Anak Laut longsor sepanjang ± 15 M dan dalam ± 10 M.



Djl. Djurusan Anoi Itam (Tk.II) Km. 9 djembatan plat beton (bekas Djepang) runtuh dibawa air alur.



Djl. Djurusan Anoi Itam (Km. 10) urung2 beton Ø 0,80 M dubbel putus sebelah dihanjutkan air ke Laut.



Djl. Djurusan Anoi Itam (Tk.II) Km. 10 urung² beton
Ø 0,80 M dubbel putus sebelah dihanjutkan air ke Laut
gambar dari pandangan lain.

Sabang, 23 Djanuari - 1971.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang,



I. HADINI.)